






## Bollettino Tecnico N. 1/2010 del 03 febbraio 2010

### OGGETTO: Tastiera touchscreen Versione 1.42

Il presente bollettino descrive le modifiche e i miglioramenti apportati alle tastiere Touchscreen Versione 1.42.

#### SPIEGAZIONE DELLE MODIFICHE APPLICATE:

1. Miglioramento della sensibilità del tasto di Inserimento Totale  e di tutti gli altri tasti della tastiera.
2. L'attivazione del tasto viene fatta rilevando e considerando anche la fase di rilascio del tasto e non solo come in precedenza la fase di pressione. Questo dovrebbe evitare l'effetto della doppia attivazione (rimbalzo).
3. Ridotto il ritardo di pressione dei tasti  / , ora quando viene premuto ripetutamente uno di questi tasti i dati a display scorrono lentamente.
4. Ora premendo due volte (doppio click) sul tasto  si esce rapidamente dal menù utente (come sulle tastiere LCD).
5. Allungato di qualche secondo il tempo di pressione del tasto  per accedere al menù delle impostazioni della tastiera (luminosità, contrasto, ecc).

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Ufficio Tecnico  
**RISCO Group Srl**